

本課題において以下のとおり訂正箇所が判明いたしました。  
 ご利用の皆様にはご迷惑をおかけいたし誠に申し訳ございません。  
 恐れ入りますが、以下の正誤をご確認のうえご利用いただきますようお願いいたします。

TAC株式会社  
 法人事業部 営業推進部 学校教材G

教材	正誤内容
<p>課題6                      答案例I</p>	<p>① 駐輪場は「屋内」の条件であるため、腰壁のみとなっている開口部を窓としてください。                      ② 東側の延焼ラインがかかる開口部に防火設備（防）を3箇所記入してください。</p> <p><b>【1階平面図の駐輪場】</b></p> <p>開口部にサッシを計画</p> <p>開口部にサッシを計画</p>

以上のとおり、訂正をお願いいたします。